



AXAGON

INSTRUCTIONS FOR USE

(original)
revision 1.0

HMC-4G2

SPEEDSTER 4 SuperSpeed USB-C 10 Gbps HUB with 4 USB PORTS

ENG Instructions for use (original)	NL Instructies voor gebruik (vertaling)
CZ Návod k použití (original)	PL Instrukcja użycia (tłumaczenie)
DE Gebrauchsanweisungen (Übersetzung)	PT Instruções de utilização (tradução)
DK Brugsanvisning (translation)	RO Instrucțiuni pentru utilizare (traducere)
ESP Instrucciones de uso (traducción)	RU Инструкция по эксплуатации (транслация)
FIN Käyttöohjeet (käänös)	SK Návod na použitie (preklad)
FR Instructions d'utilisation (traduction)	SWE Användarinstruktioner (translation)
GR Οδηγίες χρήσης (μετάφραση)	TR Kullanım talimatları (tercüme)
HR Upute za korištenje (prijevod)	BG Инструкции за Употреба (превод)
HU Felhasználói kézikönyv (fordítás)	CN 使用说明 (翻译)
IT Istruzioni per l'uso. (traduzione)	ARA تعليمات الاستخدام (الترجمة)

EN 1. Turn on computer. 2. Connect the hub to the PC USB port. 3. An automatic installation will be performed. No need to install any external drivers. 4. The hub is ready.	CZ 1. Zapněte počítač. 2. Připojte hub k USB portu PC. 3. Proběhne automatická instalace. Nejsou potřeba žádné externí ovladače. 4. Hub je připraven.	DE 1. Schalten Sie den Rechner ein. 2. Schließen Sie den Hub an den USB-Anschluss des PCs an. 3. Es erfolgt eine automatische Installation. Es sind keine externen Treiber notwendig. 4. Der Hub ist bereit.	DK 1. Tænd for computeren. 2. Forbind hubben til Pc'ens USB port. 3. En automatisk installation vil blive udført. Du behøver ikke installere eksterne drivere. 4. Hubben er klar.	ESP 1. Encienda el ordenador. 2. Conecte el hub al puerto USB de la PC. 3. Se procede a la instalación automática. No es necesario instalar controladores externos adicionales. 4. El hub está listo.	FIN 1. Kytke tietokone päälle. 2. Kytke keskitin tietokoneen USB-väylään. 3. Automaattinen asennus suoritetaan. Ulkoisia ajureita ei tarvitse asentaa. 4. Keskitin on valmis käytettäväksi.	FR 1. Allumez l'ordinateur. 2. Connectez le hub au port USB du PC. 3. L'installation aura automatiquement lieu. Aucun pilote externe n'est nécessaire. 4. Le hub est prêt.	GR 1. Ανοίξτε τον υπολογιστή. 2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή. 3. Θα εκτελεστεί μια αυτόματη εγκατάσταση. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε εξωτερικούς. 4. Ο δίκος είναι έτοιμος για χρήση.	HR 1. Upalite računalo. 2. Priključite hub na USB priključak računala. 3. Plzvršit će se automatska instalacija. Nije potrebno instalirati dodatne upravljačke programe. 4. Hub je spreman.	HU 1. Kapcsolja be a számítógépet. 2. Csatlakoztassa az hub-ot a PC USB portjához. 3. Végbemegy az automatikus telepítés. Nem szükséges semmilyen külső vezérlő. 4. A hub készen áll.	IT 1. Accendete il computer. 2. Collegare l'hub alla porta USB del PC. 3. Ha luogo l'installazione automatica. Non è necessario nessun driver esterno. 4. L'hub è pronto.	NL 1. Schakel de computer in. 2. Sluit de hub aan op de USB poort van de PC. 3. Er wordt een automatische installatie uitgevoerd. U hoeft geen externe stuurprogramma's te installeren. 4. De hub is klaar.	PL 1. Proszę włączyć komputer. 2. Podłącz hub do portu USB komputera PC. 3. Urządzenie zostanie zainstalowane automatycznie. Nie są potrzebne żadne sterowniki zewnętrzne. 4. Hub jest gotowy.	PT 1. Ligue o computador. 2. Conecte o hub à porta USB do PC. 3. Será executada uma instalação automática. Não há necessidade de instalar drivers externos. 4. O hub está pronto.	RO 1. Porniți PC-ul. 2. Conectați hub-ul la portul USB al PC-ului. 3. Rulează instalarea automată. Nu sunt necesare niciun fel de drivere externe. 4. Hub-ul este gata.
---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

RU 1. включить компьютер. 2. Подключите концентратор к USB-разъёму вашего компьютера. 3. происходит автоматическая установка. не требуется никаких внешних драйверов. 4. Концентратор готов к работе.	SK 1. Zapnite počítač. 2. Pripojte hub k USB portu PC. 3. Prebehne automatická inštalácia. Nie sú potrebné žiadne externé ovladače. 4. Hub je pripravený.	SWE 1. Starta datorn. 2. Anslut hubben till datorns USB-port. 3. Automatisk installation sker. Inga drivrutiner behöver installeras. 4. Hubben är klar.	TR 1. Bilgisayarı açın. 2. Çoklayıcıyı PC USB bağlantı noktasına bağlayın. 3. Kurulum otomatik olarak başlayacaktır. Herhangi bir harici sürücü kurmanıza gerek yok. 4. Çoklayıcı hazır.	BG 1. включете компютъра. 2. Свържете хъба към USB порта на компютъра. 3. протича автоматична инсталиране. няма нужда от никакви външни драйвери. 4. USB хъба е готов.	CN 1. 打开电脑。 2. 将集线器链接到个人计算机 (PC) USB端口。 3. 此时将执行自动安装。这一过程中无需安装任何外部驱动程序。 4. 集线器 (hub) 已经准备好了。	ARA 1. قم بتشغيل الكمبيوتر. 2. قم بتوصيل لوحة الوصل بمنفذ USB بالكمبيوتر. 3. سيتم تنفيذ التثبيت التلقائي. 4. لا حاجة لتثبيت أي برامج تشغيل خارجية.
--	--	--	---	---	---	---



ENG Four-port SuperSpeed USB 10 Gbps hub
CZ Čtyř-portový SuperSpeed USB 10 Gbps rozbočovač
DE SuperSpeed USB 10 Gbps-Hub mit vier USB Anschlüssen
DK Fire-port SuperSpeed USB 10 Gbps-hub
ESP Cuatro puertos Hub SuperSpeed USB 10 Gbps
FIN Neliväyläinen SuperSpeed USB 10 Gbps-keskitin
FR Hub SuperSpeed USB 10 Gbps à quatre ports
GR Θύρα hub τεσσάρων θέσεων SuperSpeed USB 10 Gbps
HR SuperSpeed USB 10 Gbps hub s četiri priključka
HU Négy csatlófelületes SuperSpeed USB 10 Gbps hub
IT Hub SuperSpeed USB 10 Gbps a quattro porte
NL SuperSpeed USB 10 Gbps-hub met vier poorten
PL Czteroportowy hub SuperSpeed USB 10 Gbps
PT Hub SuperSpeed USB 10 Gbps de quatro portas
RO Patru porturi hub SuperSpeed USB 10 Gbps
RU SuperSpeed USB 10 Gbps-концентратор с четырьмя портами
SK Štvorportový SuperSpeed USB 10 Gbps rozbočovač
SWE Fyra-utgångars SuperSpeed USB 10 Gbps hub
TR Dört bağlantı noktalı SuperSpeed USB 10 Gbps hub
BG SuperSpeed USB 10 Gbps хъб с четири порта
CN 具有四个 USB 端口的 SuperSpeed USB 10 Gbps 集线器
ARA USB موزع مع وأربعة منافذ SuperSpeed USB 10 Gbps

MAXIMUM POWER 5V/3A PER PORT
TOTAL POWER MAX 5V/3A

Graphic tablet

Game handle

USB fans

Car Reader

Flash Disk

Keyboard

Mobile Device

External Disk

Mouse

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUT INTERFACE:
USB 3.2 Gen.2 USB 10 Gbps
Backward compatible with USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 and USB 2.0

Fixed **USB type C** male connector on **13 cm** long cable

OUTPUT INTERFACE:

2x SuperSpeed USB 10 Gbps port, connector USB-A female

2x SuperSpeed USB 10 Gbps port, connector USB-C female

Data transfer rates 10.000 / 5.000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (SuperSpeed+ / SuperSpeed / High / Full / Low speed)
The total bandwidth / transmission rate of the hub is determined by the USB 3.2 Gen 2 interface used (theoretically up to 10 Gbit/s)

USB-C hub supports multiple external disks connection
Powerful mobile device **charging up to 3A at 5V** via USB-C ports

Sleep mode support

USB bus power – powered from USB-C port

Aluminum body helps to cool the hub

High-quality shielded cable guarantees high transfer speed and minimal unwanted interference

Dimensions 87 x 40 x 12 mm
Net weight 48 g (incl. cable)
USB cable length 13 cm

OS SUPPORTED:
MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS , Linux, Android and Chrome OS

Note: drivers are usually part of OS. Automatic driver installation no drivers needed or available.

OTHER FEATURES:

Possibility to connect your device while running thanks to the Hot Plug support

Full Plug and Play support

www.axagon.eu



